

Fysiske forhold	• Lavvandet strand, 2 m dybt ca. 100 m fra kysten • Ingen risiko for revledannelse • Ingen kraftig strøm på lavt vand
Hydrologiske forhold; herunder strøm	Ringe strøm. Dominerende strømretning er fra S mod N.
Morfologiske forhold (bund)	Sand med spredte sten
Salinitet	10-20 ‰

Liste over mulige forureningskilder og vurdering af disse

Mulige fækale (tarmbakterier) forureningskilder og eventuelle kortvarige forureninger	Ved kraftig regn er der nord for stranden risiko for overløb fra kloak via Humlebækken med kortvarig forurening af badevandet til følge. Se varsling på Badevand.dk
Vurdering af risikoen for blågrønalger	Risiko for vækst i forbindelse med længere tids høj vandtemperatur
Vurdering af forekomsten af store tangplanter og/eller mikroskopiske alger	Kun ringe vækst af tang på vanddybder mindre end 4 m. Perioder med meget opskyl af tang og ålegræs.

Beskrivelse af stranden og faciliteter

Badebro	Ja – helårs badebro
Livredder	Nej
Handicapfaciliteter	Nej
Toiletter	Ja, på Humlebæk Havn
Adgangsforhold - herunder off. transport	P-pladser: Nej (kun enkelte pladser på Humlebæk Havn) Adgang via Havnevej Off. transport: Tog til Humlebæk St. (1 km), Bus til/fra Strandvejen (100 m)
Ejerforhold	Fredensborg Kommune, Naturstyrelsen

Klassifikation

Badevandet er klassificeret som "Udmærket" på baggrund af data fra 2021-2024.

Historiske klassifikationer

2021	2022	2023	2024
Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket

Kontakt detaljer for ansvarlig myndighed	
Myndighed	Center for By og Land, Fredensborg Kommune
Kontaktperson	Helle Utoft Rasmussen
Adresse	Egevangen 3B, 2980 Kokkedal
Telefon	72 56 50 00/ 20 80 28 93
E-mail	vandognatur@fredensborg.dk
Hjemmeside	https://www.fredensborg.dk/borger/oplevelser/badevandsudsigten

Revision m.v.

Badevandsprofilen er revideret 18-06-2025

Badevandsprofilen revideres, hvis der er væsentlige ændringer og efter behov

Dog revideres afsnittet om klassifikation hvert år.

Opdateret: 18. juni 2025